

“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, SEDE JOSE MARIA CORDOBA, CORREGIMIENTO CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

# DOCUMENTO DIAGNOSTICO

**“MEJORAMIENTO Y ADECUACION MANTENIMIENTO Y  
ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS  
RESTREPO, SEDE JOSE MARIA CORDOBA, CORREGIMIENTO  
CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO  
DE CASANARE.”**



2023-06-01



"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, SEDE JOSE MARIA CORDOBA, CORREGIMIENTO CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

## TABLA DE CONTENIDO

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .....	3
<b>Problema principal .....</b>	<b>3</b>
2. JUSTIFICACIÓN .....	4
3. DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL .....	5-6



“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, SEDE JOSE MARIA CORDOBA, CORREGIMIENTO CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

## 1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

### Problema principal.

La institución educativa por intervenir se encuentra en regula a mal estado, y en ella no se han realizados inversiones municipales en menos de cinco (5) años, la infraestructura se encuentra deteriorada (cubiertas – unidad sanitaria) y no es apta para la población estudiantil ya que la infraestructura no cuenta con las condiciones óptimas para la prestación del servicio educativo.

Sumado a que en épocas de invierno la sede se ven seriamente afectada por las lluvias que se presentan en la región. El mejoramiento y/o mantenimiento de la infraestructura física de las instituciones educativas juega un papel muy importante en el desarrollo del aprendizaje de los jóvenes estudiantes.

La mejora en las condiciones físicas de las instituciones educativas presenta una relación estrecha con el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos entre estos: el ambiente familiar, la motivación, los buenos maestros, los servicios de apoyo a los estudiantes.

Así mismo, la mejora de la infraestructura influye en que se presenta una reducción de los índices de deserción escolar, varios estudios han encontrado que las condiciones físicas de las instalaciones afectan positivamente las tasas de finalización, culminación del ciclo y el incremento de matrícula estudiantil.

Basados en esto, el proyecto denominado “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, SEDE JOSE MARIA CORDOBA, CORREGIMIENTO CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.” busca recuperar y mejorar la infraestructura para la comunidad educativa de la vereda Corralito del municipio de hato corozal.



“MANTEINIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, SEDE JOSE MARIA CORDOBA, CORREGIMIENTO CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

## JUSTIFICACIÓN

La ejecución del proyecto “MANTEINIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, SEDE JOSE MARIA CORDOBA, CORREGIMIENTO CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.” traería consigo grandes beneficios para la población educativa, entre los que se destacan:

- Ambiente escolar en buenas estado y agradable que motivan a los jóvenes a continuar con sus estudios y evitar de esta manera generar puntos de justificación para la deserción escolar.
- Motivación de los niños y jóvenes a la superación al contar con áreas cómodas, seguras y agradables.

Mejorar las condiciones físicas de un centro educativo tiene una relación directa con el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, tan importante como la influencia que tiene un ambiente familiar, una excelente planta docente, etc. Para saber que un centro educativo está comprometido con una educación de calidad, debe de contar con los siguientes parámetros:

- Condiciones de comodidad para los estudiantes, docentes y administradores, principalmente cubrir los servicios básicos.
- Una óptima infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita a que los niños y jóvenes puedan desarrollar mejor sus habilidades cognitivas.

El mejoramiento de la infraestructura educativa puede verse como una estrategia que permite garantizar ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico de los educandos y asegurar la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de niñas, niños y jóvenes.

Por tal razón surge este proyecto, debido a que la institución Educativa de la Vereda Corralito del municipio de Hato corozal se encuentran en un deterioro que menoscaba las condiciones de confort necesarias para los niños y jóvenes que reciben el servicio educativo de la zona, Por ende es necesario evaluar la condiciones en la que se encuentra la infraestructura existente; recorrer cada una de las instalaciones para realizar un diagnóstico del estado general de la estructura y realizar las obras necesarias para lograr los objetivos del proyecto.

## DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL EN LA VEREDA



"MANTEINIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, SEDE JOSE MARIA CORDOBA, CORREGIMIENTO CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.


## CORRALITO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

### Localización

Hato Corozal es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Casanare. Tiene una extensión de 5.436km<sup>2</sup> y una población aproximada de 11.500 habitantes. Se encuentra a una altura de 250 m s. n. m., con temperaturas de 25 a 27 °C.

El área a intervenir es la vereda Corralito ubicada en el municipio de Hato Corozal del Departamento de Casanare.

Localización de Casetta comunal



#### Distancias:

Hato corozal – puerto Colombia = 90 KM vía sin pavimentar

Puerto Colombia - Corralito = 101 Km vía sin pavimentar

Hato corozal – Cantera= 2.5 km pavimentado – 1.3 km sin pavimentar



"MANTEINIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO, SEDE JOSE MARIA CORDOBA, CORREGIMIENTO CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

## DIAGNOSTICO

En el área a intervenir, se identifica que no hay un espacio adecuado para llevar a cabo las reuniones, actualmente las reuniones se realizan en espacios pertenecientes a la escuela de la vereda, cerca de la batería sanitaria la cual se encuentra en un estado de total deterioro y con agua potable esporádicamente, adicional a ello se presenta deterioro en la pintura y pañete instalados en los muros perimetrales, los cuales presentan fisuras que provocan una inestabilidad estructural.

Por lo anterior, se evidencia la falta de un lugar con infraestructura física seguro para la integración comunitaria y se concluye que se debe realizar la construcción de la caseta comunal para mejorar la calidad de vida de los habitantes en la vereda Corralito.

Cubiertas Aulas	Cubiertas Aulas
	
Batería Sanitaria	Batería sanitaria deteriorada de la escuela
	

ELABORO: Ana Fernanda Soto Daza

Secretaría de planeación y política sectoria

