
 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL	Código	PA-GD-P1-F1	
	HATO COROZAL-CASANARE	Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 2		

Hato Corozal, noviembre 18 de 2021

Ingeniero:

**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**

Secretario de planeación y política sectorial

Municipio de Hato Corozal (Cas)

**Ref.: INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AULA ESCOLAR**



**Objeto:**

VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL AULA ESCOLAR UBICADA EN EL INSTITUTO ANTONIO MARTINEZ DELGADO”

De acuerdo a visita técnica realizada el día 18 de noviembre del año 2021 por personal adscrito a secretaria de planeación y política sectorial del municipio de Hato Corozal, para atender y dar respuesta a la solicitud hecha por el rector de dicho establecimiento educativo, respecto al estado en el que se encuentra esta edificación, me permito informar lo siguiente:

#### **DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA**

El aula escolar se encuentra ubicada en la institución educativa Antonio Martínez Delgado del municipio de Hato Corozal. En su interior se encuentra un amplio salón de clase dividido en tres secciones, donde se puede evidenciar de primera estancia que la cubierta es muy baja, lo cual genera que la temperatura dentro del salón sea grande y no apta para prestar sus servicios, también se evidencia deterioro en la pintura interna y de puertas y ventanas. Como conclusión el aula de la institución hoy no cuenta con una infraestructura adecuada para brindar un buen servicio a los alumnos y por ende a funcionar ya que no se encuentra en las condiciones aptas para garantizar un buen servicio.

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	HATO COROZAL-CASANARE	Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 2 de 2		

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Aula escolar de la Institución educativa Antonio Martinez




Foto 2: Fachada de las instalaciones.

#### ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

- ❖ A simple vista el estado general, la calidad y mantenimiento de la edificación es regular, se debe lavar y raspar muros y pintura.

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO



**ELABORO:** Ana Fernanda Soto Daza  
Profesional de Apoyo SPPS

Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención 3508331834 Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [planacion@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:planacion@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”