



 NIT.800012638-2	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS		
	Código: PA-GC-SA-P06	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022
		Página 1 de 3	

<b>INFORME DE VISITA TÉCNICA</b>	
<b>ASUNTO:</b>	Visita técnica a la infraestructura donde se ubica el tanque de almacenamiento para distribución de agua para consumo humano a los habitantes de la vereda las Tapias del Municipio de Hato Corozal, Casanare, con el objeto de efectuar verificación de deterioro en su infraestructura.
<b>INTERESADOS:</b>	Comunidad Vereda Las Tapias
<b>LUGAR DE LA VISITA:</b>	Vereda Las Tapias
<b>FECHA DE VISITA:</b>	13 de Octubre del 2022
<b>PARTICIPANTES:</b>	Angie Paola Delgado, Pedro Serrano, Karen Cely, Fernanda Soto.

## LOCALIZACIÓN



 NIT.800012638-2	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		 Fecha: 21/01/2022
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS		
	Código: PA-GC-SA-P06	Versión: 02	Página 2 de 3

El área visitada se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas N 06°05'56" W 071°58'04", punto conocido como Escuela el Divino Niño, de la vereda las Tapias, del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare.

### ANTECEDENTE

Con el fin de brindar a las comunidades rurales soluciones inmediatas ante posibles riesgos de desabastecimiento de agua, se atendió la solicitud realizada por la comunidad de la vereda Las Tapias, donde manifestaban que el tanque a través del cual se distribuye el agua hacia sus viviendas se encuentra deteriorado, agrietado y con alto riesgo de colapsar debido a que su estructura tiene mas de 30 años y con el paso del tiempo y por condiciones normales este ha ido presentando fisuras las cuales han sido enmendadas por la misma comunidad. Razón por la cual solicitan el apoyo a la administración Municipal para la reubicación y construcción de un nuevo tanque a beneficio de toda la comunidad.



### OBSERVACIONES DE LA VISITA

La infraestructura del tanque aéreo objeto de verificación, actualmente se encuentra en mal estado, presentando deterioro en su infraestructura, se evidencian grietas y desgaste normal por el paso del tiempo, además se pudo observar que el tanque esta en condiciones inapropiadas para el almacenamiento de agua por falta de mantenimiento periodico, el tanque de almacenamiento tiene una capacidad aproximada de 1.500 litros (1.5 m3) y la salida del agua se realiza por medio de mangueras hacia las viviendas.

Finalmente, durante el recorrido por la comunidad se estimó que la vereda Las Tapias, cuenta con una población 128 personas aproximadamente, es decir 30 viviendas.

#### Nº Total Población

Nº Viviendas\* Índice de Ocupación por vivienda (Hato corozal 4,28)  
 $30 * 4,28 = 128$  Población (aprox)

 NIT.800012638-2	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		 Fecha: 21/01/2022
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS		
	Código: PA-GC-SA-P06	Versión: 02	Página 3 de 3



### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Teniendo en cuenta los hallazgos se considera viable y oportuno reubicar y construir un nuevo tanque con su respectiva estructura que permita la salida del agua a cada uno de los hogares que de ella se benefician.

A manera de recomendación, se invita a la comunidad a realizar mantenimientos periódicos sobre la infraestructura existente o en si es el caso realizar la demolición total, considerando el riesgo que representa dicha estructura.

**ANGIE PAOLA DELGADO**

Profesional de Apoyo  
 Secretaria De Planeación y Política Sectorial