



NIT. 800012638-2

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0111 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
<b>CONTRATO No.</b>	0111
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>	Dos (2) MESES
<b>PLAZO DEL ADICIONAL</b>	Un (1) MES
<b>FECHA DE INICIO</b>	2021-08-06
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1</b>	2021-10-01
<b>FECHA DE REINICIO</b>	2021-10-29
<b>PRORROGA No. 1</b>	2021-11-03
<b>FECHA TERMINACIÓN FINAL</b>	2021-12-05
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	\$95.000.000,00 M.L.C.
<b>VALOR ADICIONES CONTRATO</b>	\$22.400.000,00 M.L.C.
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL-HATO COROZAL
<b>SUPERVISOR</b>	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Dieciséis(16) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte GINNA ROCIO DAZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 53177153 de BOGOTÁ, representante legal de(la) CONSORCIO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL-HATO COROZAL en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNDIDAD	CANTIDAD
1.0	<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>		
1.1	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	M2	409.10
2.	<b>DESMONTES</b>		
2.1	Desmonte de cielo raso con retiro	M2	252
2.2	Desmonte cubiertas, con correas y transporte	M2	312
3.0	<b>CUBIERTAS</b>		
3.1	Caballet TZL metálico cal 26 prepintado a=0.60 m	M	27
3.2	Cubierta arquitectónica cal. 30 pintada e= 0.30 mm tipo acesco	M2	312
4.0	<b>CANALES Y BAJANTES</b>		
4.1	Canal blanca PVC para techo o C90 sum e instal.	ML	0
4.2	Bajante blanca PVC para canales sum e instal.	m	12



NIT. 800012638-2

<b>5.0</b>	<b>CIELO RASOS</b>		
5.1	Aislamiento térmico acústico fres casa en fibra de vidrio de 3 y1/2 pulg con película de papel	m2	312
5.2	Cielo raso en lamina pvc de 10mm (incluye cornisa)	m2	317,05
<b>6.0</b>	<b>PINTURA</b>		
6.1	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m2	273,83
<b>7.0</b>	<b>PAÑETES</b>		
7.1	Raspado y resane superficie de muro pintado en vinilo	m2	105,40
<b>8.0</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
8.1	Grifería tanque sanitario	und	1
<b>9.0</b>	<b>IMPERMEABILIZACIONES</b>		
9.1	Impermeabilización placa viga canal con sika techo E(4 capas) + soika felt (2 capas<) + 1 capa de alumol	m2	0
9.2	Canal galvanizada calibre 20" suministro e instalación	m	28,91
<b>10.</b>	<b>ELECTRICOS</b>		
10.1	Bala fluorescene de incrustar de 20W + bombillo sumn e instyal	und	40
10.2	Toma corriente polo a tierra 15 A 125 V nema 5 15R grado comercial suministro e instalación	und	20
10.3	Salida para toma corriente doble con polo a tierra, incluye tuvo PVC tipo pesado de 1/2 pul, cable de cobre aislado caja plástica de 5800 o 2400, terminales de derivación no incluye aparato.	und	20
10.4	Salida para iluminación en techo incluye tubería PVC conduit 1/2" cable de cobre THW No12,accessorios cajas de paso	und	40
<b>11</b>	<b>ACEROS</b>		
11.1	Cercha y/o correa metálica tubo rectangular 3" x 1 1/2", calibre 18	M	325,21
<b>ADICIONAL</b>			
	<b>DESMONTES</b>		
	Desmonte aires acondicionado, incluye accesorios	und	2,00
	<b>PINTURA</b>		
	Pintura exterior vinilo sobre pañete 2 manos	M2	394,00
	Esmalte sobre lamina lineal	M2	98,42
	<b>CARPINTERIA</b>		
	Ventana en Aluminio corrediza, con vidrio 4mm Suministro e instalación	M2	2,66
	<b>EQUIPOS</b>		



NIT. 800012638-2

501	Aire acondicionado Split inverter 220V 12000BTU Suministro e instalación	und	2,00
502	Aire acondicionado Split inverter 220V 18000BTU Suministro e instalación	und	1,00

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Dieciséis(16) días del mes de Diciembre de 2021 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del Dieciséis(16) días del mes de Diciembre de 2021.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervieron el dia Dieciséis(16) días del mes de Diciembre de 2021.

Observaciones:

  
EDISSON FERNEY YAYA PANQUEVA  
Supervisor(a)

  
GINNIA ROSARIO DAZA R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO  
Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL-HATO  
COROZAL  
Contratista