
	REPUBLICA DE COLOMBIA	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL	

OBJETO: CONSTRUCCION DE JARILLONES PARA PRESERVAR Y MANTENER EL CAUDAL DE LA MICRO CUENCA LAS GUAMAS FUENTE ABASTECEDORA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE																							
No.	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo		
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					y revisión		
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato de Obra.	Mayores costos en la ejecución de las obras por no estimarse adecuadamente los costos de la misma	Medio	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Estimar de forma adecuada los costos en la propuesta presentada incluyendo todos los posibles componentes de la Obras.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Marzo de 2020	Abril de 2020	de	Seguimiento administrativo, técnico y financiero de la obra	Al Inicio del proceso
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA, porque no estuvo de acuerdo con el clausulado.	Mayores costos para el contratista y en consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta.	Medio	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Revisar de forma minuciosa las cláusulas estipuladas en los pliegos de tal forma que no hayan inconvenientes para la firma del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Marzo de 2020	Abril de 2020	de	Obtener información adicional para monitorear el riesgo	Al Inicio del proceso
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Personal en la obra sin experiencia	Procesos constructivos deficientes	Raro	Menor	Bajo	Riesgo bajo	Contratista	Mayores Controles	Raro	Moderado	Menor	Bajo	No	Secretaria de Planeacion Y Política Sectorial	Marzo de 2020	Abril de 2020	de	Revision técnica de proceso ejecución	Cada vez que sea necesario
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mediciones erroneas	Cantidades de Obra faltante	Raro	Menor	Bajo	Riesgo bajo	Contratista/Interventor	Mayores Controles	Raro	Moderado	Menor	Bajo	Si	Secretaria de Planeacion Y Política Sectorial	Marzo de 2020	Abril de 2020	de	Revision técnica de proceso ejecución	Cada vez que sea necesario
5	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	Alteracion del orden publico	Retraso en la ejecucion del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Planeacion Y Política Sectorial	marzo de 2020	Agosto de 2020	de	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
6	General	Externo	Ejecución	Naturaliza	Fenomenos naturales que afecten el desarrollo de la obra	Incendios y/o demas fuerzas naturales	Raro	Menor	Bajo	Riesgo bajo	Contratista/Interventor	Implementar planes de contingencia	Raro	Moderado	Menor	Bajo	No	Secretaria de Planeacion Y Política Sectorial	Marzo de 2020	Abril de 2020	de	Revision ejecución de planes	Cada vez que sea necesario

Ing. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial  
Municipio Hato Corozal Casanare