

 <b>NIT.800012638-2</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b>	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>
		Versión	02	
	<b>INFORME</b>	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 5		

Hato Corozal, abril 20 de 2022

Ingeniero:

**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**

Secretario de planeación y política sectorial

Municipio de Hato Corozal (Cas)

**Ref.: INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.**

**Objeto:**

Realizar la visita de inspección y vigilancia a las aulas escolares de la vereda Las Cruces y Villa Julia del Municipio de Hato Corozal en el departamento de Casanare.

De acuerdo a visita técnica realizada el día 12 de febrero del año 2022 por personal adscrito a secretaría de planeación y política sectorial del municipio de Hato Corozal, para atender y dar respuesta a la solicitud hecha por la comunidad de las veredas Las Cruces y Villa Julia del Municipio de Hato Corozal, respecto al estado en el que se encuentra la infraestructura educativa, me permito informar lo siguiente:

Que la educación es una de las principales estrategias de desarrollo, ya que a través de ella se puede formar personas capaces de enfrentar los grandes desafíos que presenta la globalización del mundo, y los cambios que debe dar el país, frente a las variaciones que se avecinan, preparar a los alumnos y alumnas desde la primera infancia para insertarse, adaptarse y contribuir a cambios significativos e importantes en la sociedad. Para ello se requiere una educación que contribuya efectivamente a la formación de personas competitivas, capaces de construir desarrollo. Por todo lo anteriormente descrito se realizó una visita con urgencia ya que los alumnos y docentes de estas escuelas requieren con urgencia una intervención.

 <b>HATO COROZAL</b> NIT.800012638-2	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b>	Código	PA-GD-P1-F1
		Versión	02
	<b>INFORME</b>	Fecha	22-06-2015
		Página 2 de 5	



## DESCRIPCIÓN GENERAL

la Institución Educativa Puerto Colombia; Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, con las sedes Las cruces y Villa Julia se encuentran ubicadas en el área rural del municipio, en las siguientes coordenadas.

VILLAJULIA 150 KM COORDENADA 6°11"03.71"N, 70°26"19.0"O

LAS CRUCES 135 KM COORDENADA 6°14"16.0"N, 70°49"45.9"O



 <b>NIT.800012638-2</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b>	Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
	<b>INFORME</b>	Fecha	22-06-2015	
		Página 3 de 5		

## ESTADO DE LAS INSTALACIONES

- Escuela las cruces, ubicada en la vereda las cruces, sede de Institución Educativa Puerto Colombia

En esta escuela se hace necesaria la construcción de una nueva aula escolar, la cual complemente las existentes ya que estas se encuentran en avanzado deterioro y en amenaza de riesgo por la ronda de protección del río Casanare que está muy cerca de ella, por lo cual la comunidad requiere con urgencia la construcción de una nueva aula escolar y de una unidad sanitaria ya que actualmente no cuentan con ella, todo ello para garantizar la seguridad de los docentes y cada uno de los alumnos que tomen clases. Anexo se adjunta DECRETO No. 100.13.041 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO No. 100.13.052 DEL 25 DE MAYO DE 2017.pdf. Donde el predio fue entregado en sana posesión al municipio de Hato Corozal y está destinado al uso público y en especial para desarrollar dicho proyecto.

- Escuela Villa Julia, ubicada en la vereda Villa Julia, sede de Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo.

En este sector se cuenta con un aula (salones de clases) que se encuentra en avanzado estado de deterioro en la cubierta, pisos, paredes, andenes también se requiere el cambio de motobomba y limpieza de pozo profundo entre otras cosas, todo esto hasta el punto de representar un riesgo permanecer dentro de este recinto, situación que obliga al estudiantado y profesora a realizar las actividades de formación académica en la parte exterior de dicha locación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
<b>Estado actual de la escuela de la vereda Las Cruces</b>		<b>Amenaza ronda hídrica cercana a la infraestructura.</b>

Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención 3508331834 Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [planacion@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:planacion@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 <b>NIT.800012638-2</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b>	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>	
		Versión	02		
<b>INFORME</b>		Fecha	22-06-2015	 <b>Página 4 de 5</b>	

	
Predio para construcción de nueva aula escolar en la vereda las Cruces	Reunión con comunidad de la vereda Las Cruces
	
Aula escolar escuela de Villa Julia	Aula escolar escuela de Villa Julia
	

Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención 3508331834 Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [planacion@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:planacion@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 <b>NIT.800012638-2</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b>	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>
		Versión	02	
<b>INFORME</b>	Fecha	22-06-2015	Página 5 de 5	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>

## CONCLUSIONES

1. Dada las características encontradas en la inspección ocular a la infraestructura educativa de las sedes anteriormente mencionadas puede determinar que las instalaciones requieren la construcción de una nueva aula escolar y la unidad sanitaria sencilla en la vereda las cruces y el mejoramiento a la infraestructura física del aula escolar en la sede Villa Julia dado que se requiere que las instalaciones estén en óptimas condiciones garantizando ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico de los educandos.
2. Se recomienda realizar mantenimientos preventivos periódicamente a esta infraestructura física con el fin de evitar el deterioro masivo como se está presentando actualmente.

**ELABORÓ:** Ana Fernanda Soto Daza  
 Profesional de Apoyo SPPS

---

Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención 3508331834 Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [planacion@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:planacion@hatocorozal-casanare.gov.co)

*Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”*