


 NIT.800012638-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		 Fecha: 18/02/2019 Página 1 de 6
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	INFORME TÉCNICO		
	Código: PA-GD-P12	Versión: 02	

INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR	
ASUNTO:	Visita de inspección técnica ocular a los escenarios deportivos del casco urbano del municipio de Hato Corozal
INTERESADOS:	Alcaldía de Hato Corozal y población general
LUGAR:	Cancha barrio La Esperanza, Cancha Parque Infantil, CIC, escenarios deportivos de los colegios Luis Hernández Vargas y Antonio Martínez Delgado.
FECHA:	28 de noviembre de 2022

UBICACIÓN

El área de la visita es en los diferentes escenarios deportivos del casco urbano del Municipio de Hato Corozal, Departamento de Casanare.

Figura 1. Distribución de escenarios deportivos.



Fuente: Google Earth

ANTECEDENTES

 NIT.800012638-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	INFORME TÉCNICO		
	Código: PA-GD-P12	Versión: 02	Fecha: 18/02/2019
			Página 2 de 6

El 28 de noviembre de 2022 la Secretaría de Planeación realizó la visita de inspección ocular a los diferentes centros deportivos del área urbana del municipio de Hato Corozal, con el fin de realizar un levantamiento sobre el estado de las canchas y de la infraestructura en general que rodea los escenarios, con el fin de adelantar procesos que permitan la adecuación y el mantenimiento de estos espacios en beneficio de la comunidad y a razón de la versión XXXI de la Jornada Pedagógica, Cultural, Recreativa y Deportiva del Magisterio de Casanare Interdocentes 2023, la cual se desarrollará en el municipio.

HALLAZGOS

La visita se desarrolló desde la cancha del barrio La Esperanza hacia el CIC. En el primero de estos se encontraron necesidades como la implementación de una lámina para cubrir la caja de tacos ya que solo cuenta con una reja que permite que los niños la manipulen pudiendo ocasionar accidentes graves, también se hace necesario el mantenimiento de la pintura de la cancha y de las mallas de alto impacto que no permiten que los balones salgan de la cancha, además en el piso se observó la ausencia de adoquines que también son necesarios reponer. Otra necesidad evidenciada es la implementación de un muro en la primera fila de las graderías para que los balones no se salgan por allí.

Figura 2. Cancha barrio La Esperanza



 NIT.800012638-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		 Fecha: 18/02/2019 Página 3 de 6
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	INFORME TÉCNICO		
	Código: PA-GD-P12	Versión: 02	

En el internado mixto hay una cancha para jugar futbol 9 que requiere de una nivelación y de adquirir algún tipo de gradería o zona sombreada ya que no cuenta con espacios cerrados a sus alrededores. En cuanto a la infraestructura del internado se encontraron daños en un sanitario y daños en el correcto funcionamiento de las baterías de baños.

Se continuó con la Institución Educativa Luis Hernández Vargas donde la cancha techada nueva requiere de nueva iluminación, ya que la usada actualmente hace uso de tecnología vieja (bombillas de sodio) que no logra cumplir con los estándares de las bombillas actuales, también se requiere el sellado de juntas de dilatación entre placas puesto que hay unas que ya presentan dilataciones pronunciadas que pueden ocasionar accidentes, además se encontraron baterías de baños sin funcionar, así como marcos, divisiones y puertas de los mismos oxidadas y requiriendo un mantenimiento de la pintura.

Figura 3. Cancha techada IE Luis Hernández Vargas



 NIT.800012638-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		 Fecha: 18/02/2019 Página 4 de 6
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	INFORME TÉCNICO		
	Código: PA-GD-P12	Versión: 02	

La Institución Educativa Antonio Martínez Delgado presenta el mismo problema de iluminación que el expuesto anteriormente en su cancha de futbol de salón, también requiere de adecuar las instalaciones sanitarias ya que presentan desagües que generan gastos innecesarios de agua. En la sede del progreso se cuenta con una cancha techada que cuenta con iluminación antigua y en mal estado, la demarcación se encuentra desgastada y las instalaciones sanitarias requieren de un mantenimiento general.

Figura 5. Alumbrado cancha futbol de salón IE Antonio Martinez Delgado




Figura 4. Cancha IE Antonio Martinez Delgado sede Progreso



 NIT.800012638-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	INFORME TÉCNICO		
	Código: PA-GD-P12	Versión: 02	Fecha: 18/02/2019 Página 5 de 6

La cancha del parque infantil requiere un sellado de juntas y de nueva pintura, así como la implementación de un muro en la primera fila de graderías para evitar que los balones se vayan, en cuanto a las instalaciones eléctricas todo se encuentra en perfecto estado.

Figura 6. Cancha Parque Infantil



 NIT.800012638-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	INFORME TÉCNICO		
	Código: PA-GD-P12	Versión: 02	Fecha: 18/02/2019 Página 6 de 6

Por último, en el CIC se requiere de pintura y demarcación de la cancha, además requiere del cambio de la iluminación ya que sigue haciendo uso de bombillas de sodio que ya no cumplen con las mismas características de las bombillas actuales. La parte de los baños requiere de una intervención ya que se encuentran fuera de servicio porque hay un taponamiento en la tubería que no permite el paso del agua.

En base a los hallazgos se hace necesario realizar el mantenimiento de la pintura de todas las canchas, cambiar el sistema de alumbrado de 3 canchas y de realizar la adecuación y mantenimiento de las unidades sanitarias en general; dado que estos mejoramientos son pensados en pro del desarrollo de los Juegos del Magisterio se hace necesario implementar duchas provisionales que puedan suplir la demanda de docentes que se hospedaran en las instituciones educativas.

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaría de Planeación y Política Sectorial

Elaboró: Angie Paola Delgado Medina
Profesional de apoyo SPPS