

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
INFORME	Fecha	22-06-2015	Página 1 de 5	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE

Hato Corozal, marzo 17 de 2021

Ingeniero:

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Secretario de planeación y política sectorial

Municipio de Hato Corozal (Cas)

Ref.: INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRESTRUCTURA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR

Objeto:

VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LA LA CASA DEL ADULTO MAYOR “HOGAR AMOR Y PAZ SOLEDAD SANCHEZ DE MARTINEZ”

De acuerdo a visita técnica realizada el día 17 de marzo del año 2021 por personal adscrito a secretaria de planeación y política sectorial del municipio de Hato Corozal, para atender y dar respuesta a la solicitud hecha por la Secretaría de Desarrollo municipal, respecto al estado en el que se encuentra esta edificación, me permito informar lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La infraestructura municipal corresponde a un predio urbano ubicado en la Diagonal 12 N12-65 barrio 20 de julio, tiene una superficie total de aproximadamente 5206m² de una sola planta. En su interior se encuentra conformada por el comedor principal de comidas, cocina, baños, dormitorios, salón didáctico, oficina y demás habitaciones para otro tipo de usos. La cual hoy no cuenta con una infraestructura adecuada para brindar un buen servicio a los adultos mayores y por ende a funcionar ya que no se encuentra en las condiciones aptas para garantizar la seguridad de ellos.

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
INFORME		Fecha	22-06-2015	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Página 2 de 5			

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Imagen locación de la infraestructura municipal.



Foto 2: Fachada principal de las instalaciones.

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

- ❖ A simple vista el estado general, la calidad y mantenimiento de la edificación es regular, se debe realizar la instalación de la señalización y pasamanos para llegar al comedor principal y así dar el buen cumplimiento de la norma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención 3508331834 Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
INFORME		Fecha	22-06-2015	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Página 3 de 5			



Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención 3508331834 Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
INFORME		Fecha	22-06-2015	Página 4 de 5	



En esta visita se pudo evidenciar que el cerramiento de la casa del adulto mayor se encuentra sin terminar, se evidencio la construcción de la primera etapa para la terminación, pero quedan unos metros lineales faltantes para culminarlo totalmente. Esto genera inseguridad para ellos y también lo propensos que están algún hurto, el representante de los adultos manifiesta temor y angustia frente a estos hechos que en repetidas ocasiones se han presentado. Por tal motivo se decide construir la terminación del cerramiento perimetral, en pro del beneficio de los ancianos.

Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención 3508331834 Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
INFORME		Fecha	22-06-2015	
		Página 5 de 5		

CONCLUSIONES

1. Dada las características encontradas en la inspección ocular a la edificación se puede determinar que las instalaciones requieren mantenimiento de los elementos no estructurales, dado que se requiere que las instalaciones estén en óptimas condiciones para su reapertura.
2. La casa del adulto mayor requiere la terminación del cerramiento perimetral para mitigar el riesgo y zozobra que presenta inseguridad para quienes habitan allí.
3. Se recomienda realizar mantenimientos preventivos periódicamente a la infraestructura, con el fin de evitar el deterioro masivo como se está presentando actualmente.

ELABORÓ: Ana Fernanda Soto Daza
 Profesional de Apoyo SPPS

Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención 3508331834 Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”