



INFORME N° 01	Lugar y Fecha de Visita: Hato Corozal, febrero 14 de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN INFORME	24 de Febrero 2022
ASUNTO: Visita de Inspección <input type="checkbox"/> Control <input type="checkbox"/> Vigilancia <input type="checkbox"/> Otro:	

INFORME TECNICO N° 01 VISITA A RED ALCANTARILLADO

DESARROLLO DE LAS VISITAS

Actualmente LA EMPRESAS PÚBLICAS DE HATO COROZAL, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO S.A. E.S.P. viene realizando las visitas correspondientes en algunas áreas del Municipio de Hato corozal del Departamento de Casanare, donde los habitantes han manifestado que ciertas tapas de alcantarillas se encuentran en un estado de deterioro y otras totalmente destruidas, por lo cual en esos sectores presentan malos olores y con el fin de desarrollar estrategias encaminadas a el fortalecimiento de la calidad de vida de la población en el área urbana para garantizar ambientes sanos de nuestros habitantes.

El día 14 de febrero a las 10:00 de la mañana, se llevó a cabo las visitas, por parte de EPHAC S.A. E.S.P y los funcionarios de secretaria de planeación y obras públicas, explicaron que los pozos de inspección revisados tienen sus tapas deterioradas debido a que frecuentemente es por donde hay mayor circulación de vehículos y peatones. Lo anterior, conlleva a los malos olores, procreación de mosquitos generando que se presente enfermedades.

Teniendo en cuenta que nuestro deber es garantizar que los usuarios cuenten con un buen servicio y abastecimiento de los servicios públicos prestados por la empresa.

Relacionamos las ubicaciones a intervenir:

- Calle 5 N°16-76 Barrio Libertadores.
- Calle 5 N°15 Esq. Barrio Libertadores.
- Calle 5 N° 14 Barrio Libertadores.
- Calle 1 N° 14-43 Barrio Libertadores.
- Kra 14-4 Esq. Barrio Libertadores.
- Calle 8 N°16-75 Urb Cayenas.
- Calle 6 N°14-73 Barrio Progreso.

Rdo: 24-02-22
Rgd: 214
Tgros: 7
Alura



- Kra 13 N° 9-5 Esq. Barrio progreso.
- Manga de coleo prospero Ávila.
- Parque tres esquinas el aeropuerto.
- Esquina Policial Nacional.
- Calle 13N°2-79 Barrio la Esperanza.

El Municipio de Hato corozal, a través de la secretaria de Planeación Y Obras Públicas tiene como prioridad el mejoramiento de las condiciones de estabilidad y calidad de la infraestructura del municipio, como el suministro e instalación de tapas de alcantarillas del espacio público y los escenarios que hacen parte integral del mismo.

En este sentido es pertinente identificar qué el espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y refleja la cultura y conducta de la ciudadanía; de ahí la importancia de que se realice el mejoramiento de estos sectores que son necesario intervenir de manera inmediata en el área urbana del Municipio.

EGDY FABIOLA ANTOLINEZ REYES
GERNTE: EPHAC.

Anexo:

Fotografías visitas.

Cotización Bombas y Servicios de Casanare S.A.S.

Cotización Perforaciones, Montajes, Equipos y Suministros S.A.S.

Cotización Cop Ingeniería S.A.S

Elaboro: Yelmer Mayorga Rincón, Ing. Civil Apoyo Profesional.

Reviso: Julietth Tatiana Serrano, Jefe Area Técnico- operativa.



Imagen 1: registro fotográfico de daños



Imagen 2: registro fotográfico de daños

[Handwritten signature]




Imagen 3: registro fotográfico de daños

VoBo [Signature]
Sec. Planeación

[Signature]
Profesional Apoyo