



CONSORCIO



PUENTE



SAMUCO


MHC-LP-OP-001-2021


**Bitácora Diaria de Obra del Periodo de Ejecución
del Contrato**

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				 HATO COROZAL <small>ALTO Y SOSTENIBLE</small>																																																									
FECHA:	30 DIC 2021 - 03 ENE 2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)				HOJA NÚMERO: 000																																																									
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																												
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																													
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																													
PERSONAL EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td></td> <td>CADENERO 1</td> <td></td> <td>SOLEADO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>1</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td></td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>SECO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENTORIA</td> <td>1</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENTORIA</td> <td>1</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td></td> <td>AYUDANTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td></td> <td>TOPOGRAFO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO		ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR				NUBLADO		ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		MAESTRO		AYUDANTES				LLUVIOSO		OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	A.M.	P.M.																																																								
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X																																																								
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO																																																									
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR				NUBLADO																																																									
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA																																																									
MAESTRO		AYUDANTES				LLUVIOSO																																																									
OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE																																																									
CASCOS: X		BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	SEÑALIZACIÓN																																																								
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SEÑALIZACIÓN CASCOS: X BOTAS: X GUANTES: X GAFAS: X CARNÉ: X CONOS: X CINTAS REFLECTIVAS: X SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																															
ACTIVIDADES DESARROLLADAS SE DA INICIO AL CONTRATO EN REFERENCIA EL DIA 30 DIC DE 2021, SE REVISAN PLANOS Y SE VISITA O HACE EL RECORRIDO AL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ENCONTRANDO QUE LAS POSIBLES VIAS DE ACCESO SE ENCUENTRAN COLAPSADAS, NO PERMITIENDO EL TRANSITO VEHICULAR PARA EL ACOPIO DE LOS MATERIALES.																																																															
UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO DE LA VIAS DE ACCESO, SE SOLICITA Y DETERMINA SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR FUERZA MAYOR, DESDE EL DIA 3 DE ENERO DE 2022.																																																															
 																																																															
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td></td> <td></td> <td>HORA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td></td> <td></td> <td>NOMBRE:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td></td> <td></td> <td>CARGO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td></td> <td></td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">HUBO LESIÓN?</td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: 1</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			VOLQUETAS			SI	No	X	MEZCLADORAS			HORA:			VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:			MOTOSOLDADOR			CARGO:			PLANTA ELECTRICA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?			MOTOBOMBA			SI	No	X	EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3							
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA																																																												
VOLQUETAS			SI	No	X																																																										
MEZCLADORAS			HORA:																																																												
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:																																																												
MOTOSOLDADOR			CARGO:																																																												
PLANTA ELECTRICA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																												
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?																																																												
MOTOBOMBA			SI	No	X																																																										
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																													
RESIDENTE DE OBRA  OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM																																																															
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 																																																															

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA																																																																		
FECHA:	15-21 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 001																																																														
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																																	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																																		
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																																		
PERSONAL EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td>2</td> <td>CADENERO 1</td> <td></td> <td>SOLEADO</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>I</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td></td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>SECO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENTORIA</td> <td>I</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENTORIA</td> <td>I</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td></td> <td>AYUDANTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td></td> <td>TOPOGRAFO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.	2	CADENERO 1		SOLEADO	X	X	ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO			ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				NUBLADO			ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA			MAESTRO		AYUDANTES				LLUVIOSO			OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.																																																												
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.	2	CADENERO 1		SOLEADO	X	X																																																												
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO																																																														
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				NUBLADO																																																														
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA																																																														
MAESTRO		AYUDANTES				LLUVIOSO																																																														
OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE																																																														
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL <table border="1"> <tr> <td>CASCOS: X</td> <td>BOTAS: X</td> <td>GUANTES: X</td> <td>GAFAS: X</td> <td>CARNE: X</td> <td>CONOS:</td> <td>CINTAS REFLECTIVAS: X</td> <td>SEÑALES PREVENTIVAS: X</td> </tr> </table>						CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	SEÑALIZACIÓN																																																						
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																													
ACTIVIDADES DESARROLLADAS <p>SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN REFERENCIA, CON LAS ACTIVIDADES DE: ALISTAMIENTO, REVISIÓN DE PLANOS, TRANSPORTE DE PERSONAL - MATERIALES Y ACENTAMIENTO EN SITU.</p> 																																																																				
<p>SE ALLEGA A LA ESCUELA EL REFUGIO LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS RIVERAS DEL CAÑO EL SAMUCO, LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA EL PUENTE HAMACA: PERSONAL DE OBRA COMO , MAESTRO, OFICIAL Y AYUDANTES, COMO TAMBIEN MATERIAL PETREO, ARENA, CEMENTO, ACERO DE REFUERZO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR.</p> 																																																																				
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>HORA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>NOMBRE:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>CARGO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>HUBO LESIÓN?</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: I</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			VOLQUETAS	2	2	SI	No	X	MEZCLADORAS	I	I	HORA:			VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:			MOTOSOLDADOR	I	I	CARGO:			PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			ELECTROBOMBA	I	I	HUBO LESIÓN?			MOTOBOMBA	I	I	SI	No	X	EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3												
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA																																																																	
VOLQUETAS	2	2	SI	No	X																																																															
MEZCLADORAS	I	I	HORA:																																																																	
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:																																																																	
MOTOSOLDADOR	I	I	CARGO:																																																																	
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																																	
ELECTROBOMBA	I	I	HUBO LESIÓN?																																																																	
MOTOBOMBA	I	I	SI	No	X																																																															
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																																		
 RESIDENTE DE OBRA OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM																																																																				
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA																																																																				

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
FECHA:	22 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 002			
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	A.M.	P.M.	
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1	I	SOLEADO	X	
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		
MAESTRO		AYUDANTES				LLUVIOSO		
OFICIALES		TOPOGRAFO	I			LLUVIA FUERTE		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA, SE LOCALIZA EL EJE PRINCIPAL DEL PUENTE, TENIENDO EN CUENTA LA HUBICACIÓN DE LA ESCUELA Y DE LA FINCA ALEDAÑA A LOS CIMENTOS DEL PUENTE.</p>								
<p>ESTA LOCALIZACIÓN SE REALIZO CON LA AUTORIZACIÓN DE LOS DUEÑOS DE PREDIOS Y REPRESENTANTES DE LA ESCUELA (COMUNIDAD), EN EL LADO DE LA ESCUELA SE TUVO EN CUENTA LA HUBICACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA COMO TAMBIÉN DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTE PARA NO AFECTAR LAS MISMAS.</p>								
<p>EN EL COSTADO FRENTE A LA ESCUELA, SE DEFINIO JUNTO CON EL DUEÑO DE LA FINCA QUE SE ENCUENTRA ALEDAÑA AL PUENTE (COSTADO OCCIDENTE)</p>								
						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN						OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS						SI	No	X
MEZCLADORAS						HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO						NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR						CARGO:		
PLANTA ELECTRICA						ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA						HUBO LESIÓN?		
MOTOBOMBA						SI	No	X
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3				
								
RESIDENTE DE OBRA						RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								




CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
FECHA:	23 DE FEBRERO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)	HOJA NÚMERO: 003					
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA						
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA	I	OPERADOR MAQUI.	I	CADENERO I	I	SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2	I	NUBLADO	X	X
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR	I	I	I	LLUVIA PASAJERA	X	X
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA	I	I	I	LLUVIOSO	X	X
MAESTRO	I	AYUDANTES	I	I	I	LLUVIA FUERTE	X	X
OFICIALES	I	TOPOGRAFO	I	I	I	I	X	X
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS: X	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE continua con la ejecución de las actividades de replanteo y localización topográfica, se localizan las cimentaciones y anclajes del costado (oriental, escuela), teniendo en cuenta lo definido por el eje principal.</p> <p>SE ESTACAN LOS PUNTOS PRINCIPALES LOCALIZADOS DE LA CIMENTACIÓN (ZAPATAS) Y DEL ANCLAJE PRINCIPAL.</p>								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			I	SI	No	X		
MEZCLADORAS			I	HORA:				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			I	NOMBRE:				
MOTOSOLDADOR			I	CARGO:				
PLANTA ELECTRICA			I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			HUBO LESIÓN?	
ELECTROBOMBA			I				X	
MOTOBOMBA			I	SI	No	X		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								


CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA																																																																		
FECHA:	24 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 004																																																														
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																																	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° II0.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																																		
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																																		
PERSONAL EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td></td> <td>CADENERO 1</td> <td>1</td> <td>SOLEADO</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>1</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td></td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>SECO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENTORIA</td> <td>1</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENTORIA</td> <td>1</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td>1</td> <td>AYUDANTES</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td>1</td> <td>TOPOGRAFO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1	1	SOLEADO	X	X	ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO			ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR				NUBLADO			ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA			MAESTRO	1	AYUDANTES	1			LLUVIOSO			OFICIALES	1	TOPOGRAFO	1			LLUVIA FUERTE		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.																																																												
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1	1	SOLEADO	X	X																																																												
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO																																																														
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR				NUBLADO																																																														
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA																																																														
MAESTRO	1	AYUDANTES	1			LLUVIOSO																																																														
OFICIALES	1	TOPOGRAFO	1			LLUVIA FUERTE																																																														
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL <table border="1"> <tr> <td>CASCOS: X</td> <td>BOTAS: X</td> <td>GUANTES: X</td> <td>GAFAS: X</td> <td>CARNE: X</td> <td>CONOS:</td> <td>CINTAS REFLECTIVAS: X</td> <td>SEÑALES PREVENTIVAS: X</td> </tr> </table>						CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	SEÑALIZACIÓN																																																						
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																													
ACTIVIDADES DESARROLLADAS <p>SE TERMINA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA, SE LOCALIZAN LAS CIMENTACIONES Y ANCLAJES DEL COSTADO (OCCIDENTAL, FINCA), TENIENDO EN CUENTA LO DEFINIDO POR EL EJE PRINCIPAL.</p> <p>SE ESTACAN LOS PUNTOS PRINCIPALES LOCALIZADOS DE LA CIMENTACIÓN (ZAPATAS) Y DEL ANCLAJE PRINCIPAL.</p> <p>SE INICIA CON LAS ACTIVIDADES DE DESCAPOTE A MANO Y RETIRO LATERAL, COSTADO ORIENTAL.</p>																																																																				
																																																																				
																																																																				
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td></td> <td></td> <td>HORA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td></td> <td></td> <td>NOMBRE:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td></td> <td></td> <td>CARGO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td></td> <td></td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">HUBO LESIÓN?</td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: 1</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			VOLQUETAS			SI	No	X	MEZCLADORAS			HORA:			VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:			MOTOSOLDADOR			CARGO:			PLANTA ELECTRICA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?			MOTOBOMBA			SI	No	X	EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3				ACCIDENTES EN OBRA OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE? SI No X HORA: NOMBRE: CARGO: ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA: HUBO LESIÓN? SI No X								
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA																																																																	
VOLQUETAS			SI	No	X																																																															
MEZCLADORAS			HORA:																																																																	
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:																																																																	
MOTOSOLDADOR			CARGO:																																																																	
PLANTA ELECTRICA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																																	
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?																																																																	
MOTOBOMBA			SI	No	X																																																															
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																																		
 RESIDENTE DE OBRA						 RESIDENTE DE INTERVENTORIA																																																														
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM																																																																				

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		
FECHA:	25 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 005		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° I10.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	A.M.	P.M.	
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		
MAESTRO	I	AYUDANTES	I			LLUVIOSO		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE TERMINA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESCAPOTE A MANO Y RETIRO LATERAL, COSTADO OCCIDENTAL.</p> <p>UNA VEZ SE TIENE ESTACADO EL TERRENO Y TERMINADO SU LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, SE INICIA CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN CORRESPONDIENTE A LA CIMENTACIÓN O DONDE SE FUNDIRA LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, COSTADO ORIENTAL.</p>								
								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLOQUETAS					SI	No	X	
MEZCLADORAS					HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA					ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	No	X	
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PRESONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA:	26 DE FEBRERO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)				HOJA NÚMERO: 006		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	I			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
SE TERMINA CON LA EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION, ZAPATA PARTE ORIENTAL, SE INICIA CON LA EXCAVACIÓN PARA EL ANCLAJE ZONA ORIENTAL.						 		
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS					SI		No	X
MEZCLADORAS					HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA					ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI		No	X
EXCELENTE: 1		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3					
 RESIDENTE DE OBRA OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					 HATO COROZAL <small>ALTO Y SOSTENIBLE</small>	
FECHA:	28 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 007		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	I			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE TERMINA CON LA EXCAVACIÓN PARA EL ANCLAJE ZONA ORIENTAL, SE INICIA EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS ZONA OCCIDENTAL.</p> <p>.....</p> <p>SE FUNDE CONCRETO PARA SOLADO DE ZAPATAS ZONA ORIENTAL</p> <p>.....</p>								
								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO		OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS						SI	No	X
MEZCLADORAS						HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO						NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR						CARGO:		
PLANTA ELECTRICA						ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA						HUBO LESIÓN?		
MOTOBOMBA						SI	No	X
EXCELENTE: I			BUENO: 2	DEFICIENTE: 3				
 RESIDENTE DE OBRA			 RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE						
FECHA:	01 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)	HOJA NÚMERO: 008					
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA						
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA	1	OPERADOR MAQUI.	1	CADENERO 1	1	SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2	1	NUBLADO	X	X
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR	1	CELADOR	1	LLUVIA PASAJERA	X	X
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA	1	ALMACENISTA	1	LLUVIOSO	X	X
MAESTRO	1	AYUDANTES	5	AYUDANTES	5	LLUVIA FUERTE	X	X
OFICIALES	1	TOPOGRAFO	1	TOPOGRAFO	1	TOPOGRAFO	X	X
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS: X	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE TERMINA CON LA EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS ZONA OCCIDENTAL, SE INICIA EXCAVACIÓN PARA ANCLAJES ZONA OCCIDENTAL.</p>								
								
<p>SE FUNDE CONCRETO PARA SOLADO DE ANCLAJES ZONA ORIENTAL</p>								
								
<p>SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS DEL ACERO DE REFUERZO</p>								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			1	1	SI	No	X	
MEZCLADORAS			1	1	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			1	1	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR			1	1	CARGO:			
PLANTA ELECTRICA			1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA			1	2	HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA			1	1	SI	No	X	
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
 <p>RESIDENTE DE OBRA</p>								
 <p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p>								
<p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>								


CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA:	02 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 009		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° II0.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
SE TERMINA CON LA EXCAVACIÓN PARA ANCLAJES ZONA OCCIDENTAL.								
								
SE FUNDE CONCRETO PARA SOLADO PARA ZAPATAS ZONA OCCIDENTAL								
								
SE CONTINUA CON EL CORTE DE ELEMENTOS Y FIGURACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS					SI	No	X	
MEZCLADORAS	I	I			HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I			NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I	I			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA	I	2			HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	No	X	
EXCELENTE: I	BUENO: 2		DEFICIENTE: 3					
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
FECHA: 03 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)	HOJA NÚMERO: 010						
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA						
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° II0.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021	OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"							
INTERVENTORIA:	SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ							
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA	1	OPERADOR MAQUI.	1	CADENERO I	1	SOLEADO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2	1	SECO	X	X
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR	1	CELADOR	1	NUBLADO	X	X
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA	1	ALMACENISTA	1	LLUVIA PASAJERA	X	X
MAESTRO	1	AYUDANTES	5	AYUDANTES	5	LLUVIOSO	X	X
OFICIALES	1	TOPOGRAFO	1	TOPOGRAFO	1	LLUVIA FUERTE	X	X
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
SE CONTINUA CON LA FIGURACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO								
SE FUNDE CONCRETO PARA SOLADO DE ANCLAJE ZONA OCCIDENTAL								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			1	1	SI	NO	X	
MEZCLADORAS			1	1	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			1	1	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR			1	1	CARGO:			
PLANTA ELECTRICA			1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA			1	2	HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA			1	1	SI	NO	X	
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								


CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA:	04 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 011		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
						SECO	X	X
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		LLUVIOSO		
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				LLUVIA FUERTE		
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA						
MAESTRO	I	AYUDANTES	5					
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
SE CONTINUA CON LA FIGURACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS					SI	No	X	
MEZCLADORAS					HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I	I			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	No	X	
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA																																																																					
FECHA:	05 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 012																																																																	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																																				
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																																					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																																					
PERSONAL EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td></td> <td>CADENERO 1</td> <td></td> <td>SECO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>I</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td></td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENT</td> <td>I</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENT</td> <td>I</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td>I</td> <td>AYUDANTES</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td>I</td> <td>TOPOGRAFO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO			ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO			ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA			ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO			MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE			OFICIALES	I	TOPOGRAFO							SEÑALIZACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.																																																															
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO																																																																	
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO																																																																	
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA																																																																	
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO																																																																	
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE																																																																	
OFICIALES	I	TOPOGRAFO																																																																					
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																																
ACTIVIDADES DESARROLLADAS <p>SE CONTINUA CON LA FIGURACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO</p> <p>SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTOS EN ZAPATAS ZONA ORIENTAL</p>																																																																							
																																																																							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td></td> <td></td> <td>HORA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td></td> <td></td> <td>NOMBRE:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td></td> <td></td> <td>CARGO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">HUBO LESIÓN?</td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: I</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			VOLQUETAS			SI	No	X	MEZCLADORAS			HORA:			VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:			MOTOSOLDADOR			CARGO:			PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?			MOTOBOMBA			SI	No	X	EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3															
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA																																																																				
VOLQUETAS			SI	No	X																																																																		
MEZCLADORAS			HORA:																																																																				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:																																																																				
MOTOSOLDADOR			CARGO:																																																																				
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																																				
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?																																																																				
MOTOBOMBA			SI	No	X																																																																		
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																																					
<p> RESIDENTE DE OBRA</p> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p> <p> RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p>																																																																							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA																																																																		
FECHA:	07 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 013																																																															
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																																	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																																		
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																																		
PERSONAL EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td></td> <td>CADENERO I</td> <td></td> <td>SECO</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>I</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td></td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENT</td> <td>I</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENT</td> <td>I</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td>I</td> <td>AYUDANTES</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td>I</td> <td>TOPOGRAFO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO I		SECO	X	X	ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO			ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA			ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO			MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE			OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.																																																												
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO I		SECO	X	X																																																												
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO																																																														
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA																																																														
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO																																																														
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE																																																														
OFICIALES	I	TOPOGRAFO																																																																		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN																																																														
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																													
ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																																																				
YA INSTALADO EL REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS, SE FUNDE LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN EN EL COSTADO ZONA ORIENTAL, EN CONCRETO DE 3000 PSI.																																																																				
																																																																				
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>HORA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>NOMBRE:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td></td> <td></td> <td>CARGO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>HUBO LESIÓN?</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: I</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			VOLQUETAS			SI	No	X	MEZCLADORAS	I	I	HORA:			VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:			MOTOSOLDADOR			CARGO:			PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			ELECTROBOMBA	I	2	HUBO LESIÓN?			MOTOBOMBA			SI	No	X	EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3												
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA																																																																	
VOLQUETAS			SI	No	X																																																															
MEZCLADORAS	I	I	HORA:																																																																	
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:																																																																	
MOTOSOLDADOR			CARGO:																																																																	
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																																	
ELECTROBOMBA	I	2	HUBO LESIÓN?																																																																	
MOTOBOMBA			SI	No	X																																																															
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																																		
RESIDENTE DE OBRA  RESIDENTE DE OBRA																																																																				
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM																																																																				
RESIDENTE DE INTERVENTORIA  RESIDENTE DE INTERVENTORIA																																																																				

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA:	08 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 014		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO		
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
YA CORTADO LOS ELEMENTOS PARA REFUERZO EN ACERO, Y POSTERIOR ARMADO DE PARRILLAS Y CANASTAS, SE PROCEDE A INSTALAR EN SITU DEL ANCLEJE. ZONA ORIENTAL								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS					SI	No	X	
MEZCLADORAS					HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I	I			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	No	X	
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
FECHA: 09 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)	HOJA NÚMERO: 015						
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA						
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° II0.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021	OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"							
INTERVENTORIA:	SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ							
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA	1	OPERADOR MAQUI.	1	CADENERO 1	1	SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2	1	NUBLADO	X	X
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR	1			LLUVIA PASAJERA	X	X
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA	1			LLUVIOSO	X	X
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE	X	X
OFICIALES	1	TOPOGRAFO	1				X	X
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS: X	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
YA CORTADO LOS ELEMENTOS PARA REFUERZO EN ACERO, Y POSTERIOR ARMADO DE PARRILLAS Y CANASTAS, SE PROCEDA A INSTALAR EN SITU DE LAS COLUMNAS. ZONA ORIENTAL								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			1	I	SI	No	X	
MEZCLADORAS			1	I	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			1	I	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR			1	I	CARGO:			
PLANTA ELECTRICA			1	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA: <input type="text"/> HUBO LESIÓN? <input type="checkbox"/>			
ELECTROBOMBA			1	I	SI	No	X	
MOTOBOMBA			1	I	SI	No	X	
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3	 RESIDENTE DE OBRA					
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA:	10 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 016		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO		
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
UNA VEZ INSTALADO EL ACERO DE REFUERZO EN SITU DEL ANCLAJE EN ZONA ORIENTAL, SE PROCEDE A FUNDIR EN CONCRETO A 3000 PSI, ADICIONALMENTE SE TOMAN MUESTRAS (CILINDROS) PARA TESTIGOS DE LAS RESISTENCIAS, ESTAS SE LLEVAN AL LABORATORIO PARA HACER EL PROCESO RESPECTIVO								
EN EL ACERO DE REFUERZO, SE INSTALAN LOS ELEMENTOS METALICOS, PLATINAS Y FIGURA PARA EL SOPORTE DE GUAYAS PRINCIPALES AL ANCAJE.								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS					SI	No	X	
MEZCLADORAS					HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I	I			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	No	X	
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE					
FECHA:	II DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)	HOJA NÚMERO: 017				
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° II0.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO	X
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIOSO	
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
SE MONTAN O ARMAN CANASTAS ACERO EN COLUMNAS ZONAS ORIENTAL.							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS					SI	No	X
MEZCLADORAS					HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR					CARGO:		
PLANTA ELECTRICA			I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?		
MOTOBOMBA					SI	No	X
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3					
RESIDENTE DE OBRA							
RESIDENTE DE INTERVENTORIA							
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA:	12 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 018		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° II0.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M. <input checked="" type="checkbox"/>	P.M. <input checked="" type="checkbox"/>
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO		
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS ACERO EN COLUMNAS ZONAS ORIENTAL.</p> <p>.....</p> <p>SE FUNDEN COLUMNAS ZONA ORIENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.</p> <p>.....</p> <p>SE INSTALAN LAS ESTRUCTURAS SOPORTES PARA TORRES, INCLUYE PLATINAS Y TORNILLERIA, ESTAS VAN AL FINAL DE LA COLUMNA.</p> <p>.....</p> <p>SE INICIA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES</p> <p>.....</p> <p>.....</p>								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS					SI	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
MEZCLADORAS	I	I			HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I			NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I	I			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA	I	2			HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
<p style="text-align: center;"></p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p>								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO -
NIT: 901548350-4

DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA



FECHA:

14 DE MARZO/2022

LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)

HOJA NÚMERO: 019

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ;
R/L WILFREDO BRACA ZEA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INTERVENTORIA:

SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ

PERSONAL EN OBRA

ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN

CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO		
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEÑALIZACIÓN

CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
-----------	----------	------------	----------	----------	--------	-----------------------	------------------------

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN PARRILLAS ACERO EN ZAPATAS ZONAS OCCIDENTAL.



SE FUNDEN ZAPATA ZONA OCCIDENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.

SE INICIA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS

SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES


ACCIDENTES EN OBRA



DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	SI	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?	No	X
VOLQUETAS						
MEZCLADORAS	I	I	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR			CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA	I	2	HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA			SI		No	X
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3				

RESIDENTE DE OBRA

OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM

RESIDENTE DE INTERVENTORIA





CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA:	15 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 020		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS COLUMNAS ORIENTALES, JUNTO CON LAS PESTRUCTURA SOPORTES DE TORRES (PLATINAS Y TORNILLERIA).</p> 								
<p>SE FUNDEN COLUMNAS ZONA ORIENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.</p> 								
<p>SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS</p>								
<p>SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES</p>								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS				I	SI	No	X	
MEZCLADORAS			I	I	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			I	I	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA			I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA			I	2	HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	No	X	
EXCELENTE: 1		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3					
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								


CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA:	16 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 021			
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° II0.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA ANCLAJES OCCIDENTALES, INCLUYE EL SOPORTE PARA LAS GUAYAS PRINCIPALES (METALICO).</p> 								
<p>SE FUNDEN ANCLAJE ZONA OCCIDENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.</p> 								
<p>SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS</p>								
<p>SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES</p>								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS				I	SI	No	X	
MEZCLADORAS			I	I	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			I	I	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA			I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA			I	2	HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	No	X	
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA																																																																		
FECHA:	17 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 022																																																														
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																																	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° II0.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																																		
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																																		
PERSONAL EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td></td> <td>CADENERO 1</td> <td></td> <td>SOLEADO</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>1</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td>1</td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>SECO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENT</td> <td>1</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENT</td> <td>1</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td>1</td> <td>AYUDANTES</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td>1</td> <td>TOPOGRAFO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X	ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO			ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO			ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA			MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO			OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.																																																												
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X																																																												
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO																																																														
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO																																																														
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA																																																														
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO																																																														
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE																																																														
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL <table border="1"> <tr> <td>CASCOS: X</td> <td>BOTAS: X</td> <td>GUANTES: X</td> <td>GAFAS: X</td> <td>CARNE: X</td> <td>CONOS:</td> <td>CINTAS REFLECTIVAS: X</td> <td>SEÑALES PREVENTIVAS: X</td> </tr> </table>						CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	SEÑALIZACIÓN																																																						
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																													
ACTIVIDADES DESARROLLADAS <p>SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA COLUMNAS OCCIDENTAL. INCLUYE</p> <p>.....</p> <p>SE FUNDEN COLUMNAS ZONA OCCIDENTAL. CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.</p> <p>.....</p> <p>SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS</p> <p>.....</p> <p>SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES</p> <p>.....</p>																																																																				
																																																																				
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th>ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td></td> <td></td> <td>SI No X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>HORA:</td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>NOMBRE:</td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td></td> <td></td> <td>CARGO:</td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>HUBO LESIÓN?</td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>SI No X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: 1</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA	VOLQUETAS			SI No X	MEZCLADORAS	1	1	HORA:	VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1	NOMBRE:	MOTOSOLDADOR			CARGO:	PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:	ELECTROBOMBA	1	2	HUBO LESIÓN?	MOTOBOMBA			SI No X	EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3		ACCIDENTES EN OBRA OCCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?																										
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA																																																																	
VOLQUETAS			SI No X																																																																	
MEZCLADORAS	1	1	HORA:																																																																	
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1	NOMBRE:																																																																	
MOTOSOLDADOR			CARGO:																																																																	
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																																	
ELECTROBOMBA	1	2	HUBO LESIÓN?																																																																	
MOTOBOMBA			SI No X																																																																	
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																																		
<p><i>10'</i></p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p> <p><i>J. Díaz</i></p> <p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p>																																																																				

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
FECHA:	18 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)	HOJA NÚMERO: 023					
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA						
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA	1	OPERADOR MAQUI.	1	CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	1	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA COLUMNAS OCCIDENTAL.</p> <p>.....</p> <p>SE FUNDEN COLUMNAS ZONA OCCIDENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.</p> <p>.....</p> <p>SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS</p> <p>.....</p> <p>SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES</p> <p>.....</p>								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			1	1	SI	No	X	
MEZCLADORAS			1	1	HORA: _____ NOMBRE: _____ CARGO: _____			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA: _____ HUBO LESIÓN?			
MOTOSOLDADOR					SI	No	X	
PLANTA ELECTRICA			1	1				
ELECTROBOMBA			1	2				
MOTOBOMBA					SI	No	X	
EXCELENTE: 1			BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
								
RESIDENTE DE OBRA						RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
FECHA:	19 DE MARZO/2022		LOCALIZACION: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 024			
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M. <input checked="" type="checkbox"/>	P.M. <input type="checkbox"/>
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO		
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA VIGAS ORIENTALES								
SE FUNDEN VIGAS ZONA ORIENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.								
SE INICIA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA ORIENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS					SI	NO	X	
MEZCLADORAS			I	I	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			I	I	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA			I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA			I	2	HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	NO	X	
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
RESIDENTE DE OBRA								
RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE																																																														
FECHA:	21 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)				HOJA NÚMERO: 025																																																														
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																																	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																																		
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																																		
PERSONAL EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td></td> <td>CADENERO 1</td> <td></td> <td>SOLEADO</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>I</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td>I</td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>SECO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENT</td> <td>I</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENT</td> <td>I</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td>I</td> <td>AYUDANTES</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td>I</td> <td>TOPOGRAFO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X	ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		SECO			ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO			ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA			MAESTRO	I	AYUDANTES	3			LLUVIOSO			OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.																																																												
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X																																																												
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		SECO																																																														
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO																																																														
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA																																																														
MAESTRO	I	AYUDANTES	3			LLUVIOSO																																																														
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE																																																														
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL <table border="1"> <tr> <td>CASCOS: X</td> <td>BOTAS: X</td> <td>GUANTES: X</td> <td>GAFAS: X</td> <td>CARNE: X</td> <td>CONOS:</td> <td>CINTAS REFLECTIVAS: X</td> <td>SEÑALES PREVENTIVAS: X</td> </tr> </table>						CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	SEÑALIZACIÓN																																																						
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNE: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																													
ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																																																				
SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA VIGAS OCCIDENTALES																																																																				
SE FUNDEN VIGAS ZONA OCCIDENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.																																																																				
SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA ORIENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.																																																																				
SE INICIA CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, SE TIENE DISPONIBILIDAD DE GUAYA PRINCIPAL, GUAYA TENSORA, PENDOLONES, PERNOS PARA GUAYAS.																																																																				
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>HORA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>NOMBRE:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td></td> <td></td> <td>CARGO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td>I</td> <td>I</td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td>I</td> <td>2</td> <td colspan="3">HUBO LESIÓN?</td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: I</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			VOLQUETAS			SI	No	X	MEZCLADORAS	I	I	HORA:			VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:			MOTOSOLDADOR			CARGO:			PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			ELECTROBOMBA	I	2	HUBO LESIÓN?			MOTOBOMBA			SI	No	X	EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3												
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA																																																																	
VOLQUETAS			SI	No	X																																																															
MEZCLADORAS	I	I	HORA:																																																																	
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:																																																																	
MOTOSOLDADOR			CARGO:																																																																	
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																																	
ELECTROBOMBA	I	2	HUBO LESIÓN?																																																																	
MOTOBOMBA			SI	No	X																																																															
EXCELENTE: I	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																																		
 RESIDENTE DE OBRA OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM																																																																				
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA																																																																				


CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE						
FECHA:	22 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)	HOJA NÚMERO: 026					
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA						
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04 204 DEL 14 DICIEMBRE 2021	OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"							
INTERVENTORIA:	SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ							
PERSONAL EN OBRA					ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN			
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA	1	OPERADOR MAQUI.	1	CADENERO 1	1	SOLEADO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2	1	SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR	1	LLUVIA PASAJERA	1	NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA	1	LLUVIOSO	1	LLUVIA FUERTE		
MAESTRO	1	AYUDANTES	3	1	1	1		
OFICIALES	1	TOPOGRAFO	1	1	1	1		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL					SEÑALIZACIÓN			
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
								
<p>SE continua armando las estructuras de la atorre principal zona oriental con los elementos para la estructura, tambien se inicia armando los modulos longitudinales tuberia 3" y 2 y 1/2" y angulos de metalicos.</p>								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA					ACCIDENTES EN OBRA			
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			1	1	SI	No	X	
MEZCLADORAS			1	1	HORA:	:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			1	1	NOMBRE:	:		
MOTOSOLDADOR			1	1	CARGO:	:		
PLANTA ELECTRICA			1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA			1	1	HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA			1	1	SI	No	X	
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
								
RESIDENTE DE OBRA								
								
RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								


CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA																																																																														
FECHA:	23 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 027																																																																										
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																																													
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																																														
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PERSONAL EN OBRA</th> <th colspan="3">ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN</th> </tr> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>SOLEADO</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td></td> <td>CADENERO 1</td> <td></td> <td>SECO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>1</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td>1</td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENT</td> <td>1</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENT</td> <td>1</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td></td> <td>AYUDANTES</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td></td> <td>TOPOGRAFO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PERSONAL EN OBRA			ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN			CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO			ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		NUBLADO			ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				LLUVIA PASAJERA			ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIOSO			MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE			OFICIALES		TOPOGRAFO							ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			SEÑALIZACIÓN		
PERSONAL EN OBRA			ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN																																																																													
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.																																																																								
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO																																																																										
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		NUBLADO																																																																										
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				LLUVIA PASAJERA																																																																										
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIOSO																																																																										
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE																																																																										
OFICIALES		TOPOGRAFO																																																																														
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																																									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																																																																
																																																																																
<p>SE continua armando las estructuras de la atorre principal zona oriental con los elementos para la estructura, tambien se inicia armando los modulos longitudinales tuberia 3" y 2 y 1/2" y angulos de metalicos.</p> 																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA</th> <th colspan="3">ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td></td> <td></td> <td>HORA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td></td> <td></td> <td>NOMBRE:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>CARGO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>HUBO LESIÓN?</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: 1</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA			DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			VOLQUETAS			SI	No	X	MEZCLADORAS			HORA:			VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:			MOTOSOLDADOR	1	1	CARGO:			PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?			MOTOBOMBA			SI	No	X	EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																		
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA																																																																													
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?																																																																													
VOLQUETAS			SI	No	X																																																																											
MEZCLADORAS			HORA:																																																																													
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:																																																																													
MOTOSOLDADOR	1	1	CARGO:																																																																													
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																																													
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?																																																																													
MOTOBOMBA			SI	No	X																																																																											
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																																														
RESIDENTE DE OBRA																																																																																
																																																																																
RESIDENTE DE INTERVENTORIA																																																																																
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM																																																																																

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE																																																																				
FECHA:	24 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 028																																																																				
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																																							
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																																								
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																																								
PERSONAL EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td></td> <td>CADENERO 1</td> <td></td> <td>SOLEADO</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>1</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td>1</td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>SECO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENT</td> <td>1</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENT</td> <td>1</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td></td> <td>AYUDANTES</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td></td> <td>TOPOGRAFO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X	ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO			ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO			ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA			MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIOSO			OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE			ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			SEÑALIZACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	A.M.	P.M.																																																																		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X																																																																		
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO																																																																				
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO																																																																				
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA																																																																				
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIOSO																																																																				
OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE																																																																				
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																																			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																																																										
<p>SE continua armando las estructuras de la atorre principal zona oriental con los elementos para la estructura, tambien se inicia armando los modulos longitudinales tuberia 3" y 2 y 1/2" y angulos de metalicos.</p> 																																																																										
<p>SE MONTAN GALAPAGOS</p> 																																																																										
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td></td> <td></td> <td>HORA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td></td> <td></td> <td>NOMBRE:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>CARGO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">HUBO LESIÓN?</td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: 1</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			VOLQUETAS			SI	NO	X	MEZCLADORAS			HORA:			VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:			MOTOSOLDADOR	1	1	CARGO:			PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?			MOTOBOMBA			SI	NO	X	EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																		
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA																																																																							
VOLQUETAS			SI	NO	X																																																																					
MEZCLADORAS			HORA:																																																																							
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:																																																																							
MOTOSOLDADOR	1	1	CARGO:																																																																							
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																																							
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?																																																																							
MOTOBOMBA			SI	NO	X																																																																					
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																																								
<p>RESIDENTE DE OBRA</p> 																																																																										
<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> 																																																																										
<p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>																																																																										

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA																																																																								
FECHA:	25 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 029																																																																				
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA																																																																							
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																																								
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ																																																																								
PERSONAL EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CARGO</th> <th rowspan="2">CANT.</th> <th rowspan="2">CARGO</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">CARGO</th> <th rowspan="2">CANT.</th> <th colspan="3">ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN</th> </tr> <tr> <th>SOLEADO</th> <th>A.M.</th> <th>P.M.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. DIRECTOR OBRA</td> <td></td> <td>OPERADOR MAQUI.</td> <td></td> <td>CADENERO 1</td> <td></td> <td>SECO</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE OBRA</td> <td>1</td> <td>ORNAMENTADOR</td> <td>1</td> <td>CADENERO 2</td> <td></td> <td>NUBLADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. DIRECTOR INTERVENT</td> <td>1</td> <td>CELADOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA PASAJERA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ING. RESIDENTE INTERVENT</td> <td>1</td> <td>ALMACENISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIOSO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO</td> <td></td> <td>AYUDANTES</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>LLUVIA FUERTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td></td> <td>TOPOGRAFO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN			SOLEADO	A.M.	P.M.	ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X	ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		NUBLADO			ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				LLUVIA PASAJERA			ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIOSO			MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE			OFICIALES		TOPOGRAFO							SEÑALIZACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.							ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN																																																														
						SOLEADO	A.M.	P.M.																																																																		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X																																																																		
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		NUBLADO																																																																				
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				LLUVIA PASAJERA																																																																				
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIOSO																																																																				
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE																																																																				
OFICIALES		TOPOGRAFO																																																																								
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X																																																																			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																																																										
																																																																										
<p>SE continua armando las estructuras de la atorre principal zona oriental con los elementos para la estructura, tambien se inicia armando los modulos longitudinales tuberia 3" y 2 y 1/2" y angulos de metalicos.</p>																																																																										
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">ACCIDENTES EN OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLQUETAS</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?</td> <td>No X</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORAS</td> <td></td> <td></td> <td>HORA:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VIBROCOMPACTADOR CONCRETO</td> <td></td> <td></td> <td>NOMBRE:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MOTOSOLDADOR</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>CARGO:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ELECTRICA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELECTROBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>HUBO LESIÓN?</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA</td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>No</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE: 1</td> <td>BUENO: 2</td> <td>DEFICIENTE: 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			VOLQUETAS			SI	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?	No X	MEZCLADORAS			HORA:			VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:			MOTOSOLDADOR	1	1	CARGO:			PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?			MOTOBOMBA			SI	No	X	EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																		
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA																																																																							
VOLQUETAS			SI	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?	No X																																																																					
MEZCLADORAS			HORA:																																																																							
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:																																																																							
MOTOSOLDADOR	1	1	CARGO:																																																																							
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:																																																																							
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?																																																																							
MOTOBOMBA			SI	No	X																																																																					
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3																																																																								
 RESIDENTE DE OBRA OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM																																																																										
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA																																																																										

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				 HATO COROZAL <small>ALTO Y SOSTENIBLE</small>		
FECHA:	26 DE MARZO/2022		LOCALIZACION: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 030		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° II0.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO		
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES		TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
								
SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA OCCIDENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS					SI		No	X
MEZCLADORAS					HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR			1	1	CARGO:			
PLANTA ELECTRICA			1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI		No	X
EXCELENTE: 1		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3					
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				 HATO COROZAL <small>ALTO Y SOSTENIBLE</small>		
FECHA:	28 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUOLA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 031		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES		TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA OCCIDENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2" Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.</p> <p>SE MONTAN GALAPAGOS</p>								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS					SI		NO X	
MEZCLADORAS					HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR	I		I		CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I		I		ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI		NO X	
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
<p> RESIDENTE DE OBRA</p> <p> RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				 HATO COROZAL <small>ALTO Y SOSTENIBLE</small>		
FECHA:	29 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 032		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04 204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.	1	CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES		TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
								
YA TERMINADO DEL ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE LAS TORRES PRINCIPALES Y DE LOS MODULOS DE LA ESTRUCTURA LONGITUDINAL, ESTAS SON TRANSPORTADAS AL SITIO DONDE SERA INSTALADAS EN LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO ANTES CONSTRUIDAS.								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			1	2	SI		No	X
MEZCLADORAS					HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA					ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI		No	X
EXCELENTE: 1		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3					
 RESIDENTE DE OBRA								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				 HATO COROZAL <small>ALTO Y SOSTENIBLE</small>		
FECHA:	30 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 033		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M. <input checked="" type="checkbox"/>	P.M. <input checked="" type="checkbox"/>
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.	1	CADENERO 1		SECO		
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES		TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE DE LA ESTRUCTURA DE LAS TORRES PRINCIPALES Y DE LOS MODULOS DE LA ESTRUCTURA LONGITUDINAL.</p> <p>DISPONIBILIDAD PARA SU INSTALACIÓN Y/O MANTAJE EN TERRENO.</p> 								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS		I			SI	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
MEZCLADORAS					HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR					CARGO:			
PLANTA ELECTRICA					ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA					SI	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3						
 RESIDENTE DE OBRA OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA								